

# EKA

**Cartesiuse 3D-printeri ohutusjuhend**

# TÄHELEPANU!

- **Hoiatus:** elektrilöögioht. Ära proovi seadet ise hooldada.
- **Hoiatus:** ära jäta printerit töötamise ajal järelevalveta.
- **Hoiatus:** kui oled töö lõpetanud, tõmba 3D-printeri toitekaabel pistikupesast välja.
- **Ettevaatust!** Hädaolukorras eemalda printer vooluvõrgust.

Valminud Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse IT Akadeemia programmi toel.



Õppematerjalile kohaldatakse järgmist Creative Commonsi Eesti litsentsi (versioon 4.0):  
*autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel*

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



Koostanud **Madis Kaasik ja Lauri Kilusk, Eesti Kunstiakadeemia**, jaanuar 2021